

Liikennöitsijä
Kohde
Linjat

Nobina Finland Oy
197 Ve2
561

Aikaa: 10.8.2015
Loppuu: 31.12.2015
144 päivää

ARa

Merkki	Malli	Pohjakuvan nro	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	%- osuus kpl	Todell. istuin- paikka määrä				klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso dB(A)**	Merkittään rasti (x)										Yhteensä pisteitä																									
						≥ 730	≥ 710	650-710	max. 4 kpl				Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateitoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateitoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Yhteensä pisteitä													
						50 %	50 %	max. 4 kpl	50 %																											Muu innovaatio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	4	72,9 %	40	20	18	2	3	Euro 6	77 dB(A)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12,90	9,40
Scania	K230UB	12	A2 / 40	2	27,1 %	43	37	6		4	EEV	77 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,0	1,5	40	3	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	7,90	2,14	
				6	100,0 %																																											

tarjouspyyntö
tarjottu
100,0 % A2 OK

** Autojen melutaso <73dB(A), ks. Melutodistus

Kohteen kalustopisteet 11,55

Liikennöitsijä
Kohde
Linjat

Nobina Finland Oy
197 Ve2
554, 561

Aikaa: 1.1.2016
Loppuu: 31.12.2018
1096 päivää

ARa

Merkki	Malli	Pohjakuvan nro	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	%- osuus kpl	Todell. istuin- paikka määrä				klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso dB(A)**	Merkittään rasti (x)										Yhteensä pisteitä																							
						≥ 730	≥ 710	650-710	max. 4 kpl				Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateitoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateitoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Yhteensä pisteitä											
						50 %	50 %	max. 4 kpl	50 %																											Muu innovaatio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	7	64,3 %	40	20	18	2	3	Euro 6	dB(A)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12,90	8,29
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	4	26,6 %	40	20	18	2	3	Euro 6	dB(A)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12,90	3,43
Scania	K230UB	12	A2 / 40	2	9,1 %	43	37	6		4	EEV	77 dB(A)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,0	1,5	40	3	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	7,90	0,72
				13	100,0 %																																									

tarjouspyyntö
tarjottu
100,0 % A2 OK

** Autojen melutaso <73dB(A), ks. Melutodistus

Kohteen kalustopisteet 12,45

Liikennöitsijä
Kohde
Linjat

Nobina Finland Oy
197 Ve2
554, 561

Aikaa: 1.1.2019
Loppuu: 14.8.2022
1322 päivää

ARa

Merkki	Malli	Pohjakuvan nro	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	%- osuus kpl	Todell. istuin- paikka määrä				klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso dB(A)**	Merkittään rasti (x)										Yhteensä pisteitä																							
						≥ 730	≥ 710	650-710	max. 4 kpl				Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateitoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateitoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Yhteensä pisteitä											
						50 %	50 %	max. 4 kpl	50 %																											Muu innovaatio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	Alkolukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	2	22,2 %	40	20	18	2	3	Euro 6	dB(A)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12,90	2,86
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	7	56,8 %	40	20	18	2	3	Euro 6	dB(A)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12,90	7,33
Uusi	Uusi	2	A2 / 40	4	21,0 %	40	20	18	2	3	Euro 6	dB(A)**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,3	3	40	0	0,4	2	1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	12,90	2,71
				13	100,0 %																																									

tarjouspyyntö
tarjottu
100,0 % A2 OK

** Autojen melutaso <73dB(A), ks. Melutodistus

Kohteen kalustopisteet 12,90

2562 päivää

