

Liikennöitsijä TAMMELUNDIN Liikenne Oy
Kohde 198+199 Ve1
Linjat H90, H96+H54

Alkaa: 10.8.2015
Loppuu: 31.1.2015

144 päivää

ARa

Merkki	Malli	Pohjakuvan nro	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	%- osuus	Todell. istuin- paikka määrä			klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso	Merkitään rasti (x)													Lisätään pisteet						Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä												
						≥ 730 50 %	≥ 710	650-710 max. 4 kpl				Alkoluukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Muu innovaa- tio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	Alkoluukko			Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Yhteensä pisteitä	
Volvo	8908RLE		2 C / 49	9	66,6 %	49	31	16	2	3	Euro6	75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,5		5,3		3	49	0	0,4	2		1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	13,50	8,99
VDL	LLE120		3 A1 / 32	6	33,4 %	39	23	16	0	3	Euro6	75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,5		5,4	0,7	3	32	7	0,4	2		1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	14,20	4,74
				15	100,0 %																																							

SLO = Keski- ja takaovina sähkötoimiset sivuliukuovet

Kohteen kalustopisteet 13,73

Liikennöitsijä TAMMELUNDIN Liikenne Oy
Kohde 198+199 Ve1
Linjat H90, H96+H54

Alkaa: 1.1.2016
Loppuu: 14.8.2022

2418 päivää

ARa

Merkki	Malli	Pohjakuvan nro	kalusto- tyyppi	Auto- määrä kpl	%- osuus	Todell. istuin- paikka määrä			klaffi ist. kpl	Euro luokka	äänitaso	Merkitään rasti (x)													Lisätään pisteet						Yhteensä pisteitä	Yhteensä pisteitä												
						≥ 730 50 %	≥ 710	650-710 max. 4 kpl				Alkoluukko	Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Muu innovaa- tio	Väh- äiset puutteet	Lähi- päästöt	CO2	Melu	Ist. paikka- vaatimus	Ist.paik- kaero todell.	Alkoluukko			Autom. sammutusjärj.	Matkustajattilan ilmastointi	Kuljettajattilan ilmastointi	Ajotavaseurantajärjestelmä	Matkustamotilan kameravalvonta	Peruutuskamera	Ovien kameravalvonta	Ajovakautusjärjestelmä	Turvateletoiminto	Taukopumppu tai lisälämmitin	Yhteensä pisteitä	
Volvo	8908RLE		2 C / 49	12	66,6 %	49	31	16	2	3	Euro6	75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,5		5,3		3	49	0	0,4	2		1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	13,50	8,99
VDL	LLE120		3 A1 / 32	6	33,4 %	39	23	16	0	3	Euro6	75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,5		5,4	0,7	3	32	7	0,4	2		1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	14,20	4,74
				18	100,0 %																																							

2562 päivää

SLO = Keski- ja takaovina sähkötoimiset sivuliukuovet

Kohteen kalustopisteet 13,73

Kohteen painotetut kalustopisteet 13,73